

현장 문제점 개선 사례 분석

빌딩 외부 유리창 물청소 사례

석바위 VIP 클리닉

인천 미추홀구 경인로 433	9,508.87m ²	42호	지하 : 4층, 지상 : 12층
-----------------	------------------------	-----	-------------------

1. 현황


건물이 노후화 됨에 따라 외벽 전체가 오염.
보다 더 깨끗한 건물 관리를 위해서 빌딩 외부 유리창 물청소를 진행

2. 공사 과정

1. 위쪽에서부터 세척액 도포
2. 청소도구로 깨끗하게 세척하면서 하강



외부 유리창 물청소 작업



외부 유리창 물청소 작업

3. 공사 완료

