

판형 열교환기 세척 및 패킹 교체 공사

청라 딜라이트2차

297호 22,544.846m² 지하 6층 / 지상 13층

2024.10

S&P 에스앤피주식회사

사 진 대 지

○ 공사명 : 판형 열교환기 세척 및 패킹 교체 공사



촬영부위

사진설명

판형
열교환기

난방용 판형 열교환기



촬영부위

사진설명

판형
열교환기

급탕용 판형 열교환기



촬영부위

사진설명

판형
열교환기

난방용 분해 작업 중



촬영부위

사진설명

판형
열교환기

난방용 분해 작업 완료

사 진 대 지

○ 공사명 : 판형 열교환기 세척 및 패킹 교체 공사



촬영부위

사진설명

판형
열교환기

난방용 분해 작업 완료




촬영부위

사진설명

판형
열교환기

난방용 분해약품 세척 작업 중



촬영부위

사진설명

판형
열교환기

난방용 분해 세척 작업 중



촬영부위

사진설명

판형
열교환기

난방용 분해 세척 작업 중

사 진 대 지

○ 공사명 : 판형 열교환기 세척 및 패킹 교체 공사



촬영부위

사진설명

판형
열교환기

난방용 분해 가스켓 교체 작업 중



촬영부위

사진설명

판형
열교환기

난방용 세척, 가스켓 교체 완료



촬영부위

사진설명

판형
열교환기

난방용 조립 작업 중



촬영부위

사진설명

판형
열교환기

난방용 세척 완료

사 진 대 지

○ 공사명 : 판형 열교환기 세척 및 패킹 교체 공사



촬영부위	사진설명
판형 열교환기	급탕용 분해 작업 중



촬영부위	사진설명
판형 열교환기	급탕용 분해 작업 완료



촬영부위	사진설명
판형 열교환기	급탕용 분해 작업 완료



촬영부위	사진설명
판형 열교환기	급탕용 분해 약품 세척 작업 중

사 진 대 지

○ 공사명 : 판형 열교환기 세척 및 패킹 교체 공사



촬영부위

사진설명

판형
열교환기

급탕용 분해 세척 작업 중



촬영부위

사진설명

판형
열교환기

급탕용 분해 세척 작업 중



촬영부위

사진설명

판형
열교환기

급탕용 분해 가스켓 교체 작업 중



촬영부위

사진설명

판형
열교환기

급탕용 세척, 가스켓 교체 완료

사 진 대 지

○ 공사명 : 판형 열교환기 세척 및 패킹 교체 공사



촬영부위

사진설명

판형
열교환기

급탕용 조립 작업 중



촬영부위

사진설명

판형
열교환기

급탕용 세척 완료