

저온 2단 흡수식 냉동기 세관 정비 공사

청라 딜라이트2차

297호 22,544.846m² 지하 6층 / 지상 13층

2023.04

S&P 에스앤피주식회사

사 진 대 지

○ 공사명 : 저온2단 흡수식 냉동기 세관 정비 공사




| 촬영부위 | 사진설명 |
|------|----------------|
| 기계실 | 정비 작업 장비 반입 작업 |



| 촬영부위 | 사진설명 |
|----------------|---------------|
| 저온2단 흡수식냉동기 | 작업 전 주변 보양 작업 |




| 촬영부위 | 사진설명 |
|----------------|---------------|
| 저온2단 흡수식냉동기 | 작업 전 주변 보양 작업 |




| 촬영부위 | 사진설명 |
|----------------|---------------|
| 저온2단 흡수식냉동기 | 작업 전 주변 보양 작업 |

사 진 대 지

○ 공사명 : 저온2단 흡수식 냉동기 세관 정비 공사



| 촬영부위 | 사진설명 |
|----------------|--------------|
| 저온2단 흡수식냉동기 | 수실 BOX 분해 작업 |



| 촬영부위 | 사진설명 |
|----------------|--------------|
| 저온2단 흡수식냉동기 | 수실 BOX 분해 작업 |




| 촬영부위 | 사진설명 |
|----------------|--------------|
| 저온2단 흡수식냉동기 | 수실 BOX 분해 작업 |



| 촬영부위 | 사진설명 |
|----------------|-----------------|
| 저온2단 흡수식냉동기 | 수실 BOX 분해 작업 완료 |

사 진 대 지

○ 공사명 : 저온2단 흡수식 냉동기 세관 정비 공사



| 촬영부위 | 사진설명 |
|----------------|-----------------|
| 저온2단 흡수식냉동기 | 수실 BOX 분해 작업 완료 |



| 촬영부위 | 사진설명 |
|----------------|-----------------|
| 저온2단 흡수식냉동기 | 수실 BOX 분해 작업 완료 |






| 촬영부위 | 사진설명 |
|----------------|-------------------|
| 저온2단 흡수식냉동기 | 수실 BOX 내 녹막 제거 작업 |



| 촬영부위 | 사진설명 |
|----------------|-------------------|
| 저온2단 흡수식냉동기 | 수실 BOX 내 녹막 제거 작업 |

사 진 대 지

○ 공사명 : 저온2단 흡수식 냉동기 세관 정비 공사

| | | | |
|--|----------------------|--|----------------------|
|  | |  | |
| 촬영부위 | 사진설명 | 촬영부위 | 사진설명 |
| 저온2단 흡수식냉동기 | 수실 BOX 내 녹막 제거 작업 | 저온2단 흡수식냉동기 | 수실 BOX 내 샌더 녹막 제거 작업 |
|  | |  | |
| 촬영부위 | 사진설명 | 촬영부위 | 사진설명 |
| 저온2단 흡수식냉동기 | 수실 BOX 내 샌더 녹막 제거 작업 | 저온2단 흡수식냉동기 | 수실 BOX 내 샌더 녹막 제거 작업 |

사 진 대 지

○ 공사명 : 저온2단 흡수식 냉동기 세관 정비 공사



| 촬영부위 | 사진설명 |
|----------------|--------------------------|
| 저온2단 흡수식냉동기 | 수실 TUBE 기계 브러쉬 세관 작 업 |



| 촬영부위 | 사진설명 |
|----------------|--------------------------|
| 저온2단 흡수식냉동기 | 수실 TUBE 기계 브러쉬 세관 작 업 |



| 촬영부위 | 사진설명 |
|----------------|--------------------------|
| 저온2단 흡수식냉동기 | 수실 TUBE 기계 브러쉬 세관 작 업 |



| 촬영부위 | 사진설명 |
|----------------|------------------------------|
| 저온2단 흡수식냉동기 | 수실 TUBE 기계 브러쉬 세관 후 수세 작업 |

사 진 대 지

○ 공사명 : 저온2단 흡수식 냉동기 세관 정비 공사

| | | | |
|--|------------------------------|--|------------------------------|
|  | |  | |
| 촬영부위 | 사진설명 | 촬영부위 | 사진설명 |
| 저온2단 흡수식냉동기 | 수실 TUBE 기계 브러쉬 세관 후 수세 작업 | 저온2단 흡수식냉동기 | 수실 TUBE 기계 브러쉬 세관 후 수세 작업 |
|  | |  | |
| 촬영부위 | 사진설명 | 촬영부위 | 사진설명 |
| 저온2단 흡수식냉동기 | 수실 BOX, TUBE 고압 송풍 건조 작업 | 저온2단 흡수식냉동기 | 수실 BOX, TUBE 고압 송풍 건조 작업 |


사 진 대 지

○ 공사명 : 저온2단 흡수식 냉동기 세관 정비 공사

| | | | |
|--|-----------------------------|--|-----------------|
|  | |  | |
| 촬영부위 | 사진설명 | 촬영부위 | 사진설명 |
| 저온2단 흡수식냉동기 | 수실 BOX, TUBE 고압 송풍 건조 작업 | 저온2단 흡수식냉동기 | 수실 BOX 패킹 부착 작업 |
|  | |  | |
| 촬영부위 | 사진설명 | 촬영부위 | 사진설명 |
| 저온2단 흡수식냉동기 | 수실 BOX 패킹 부착 작업 | 저온2단 흡수식냉동기 | 수실 BOX 패킹 부착 작업 |

사 진 대 지

○ 공사명 : 저온2단 흡수식 냉동기 세관 정비 공사




| 촬영부위 | 사진설명 |
|-------------|--------------------|
| 저온2단 흡수식냉동기 | 수실 BOX 내 광명단 도료 작업 |



| 촬영부위 | 사진설명 |
|-------------|--------------------|
| 저온2단 흡수식냉동기 | 수실 BOX 내 광명단 도료 작업 |




| 촬영부위 | 사진설명 |
|-------------|--------------------|
| 저온2단 흡수식냉동기 | 수실 BOX 내 광명단 도료 작업 |



| 촬영부위 | 사진설명 |
|-------------|-------------------------|
| 저온2단 흡수식냉동기 | 수실 BOX 패킹 부착, 광명단 도료 완료 |

사 진 대 지

○ 공사명 : 저온2단 흡수식 냉동기 세관 정비 공사

| | | | |
|--|----------------------------|--|----------------------------|
|  | |  | |
| 촬영부위 | 사진설명 | 촬영부위 | 사진설명 |
| 저온2단 흡수식냉동기 | 수실 BOX 패킹 부착, 광명단 도료 완료 | 저온2단 흡수식냉동기 | 수실 BOX 패킹 부착, 광명단 도료 완료 |
|  | |  | |
| 촬영부위 | 사진설명 | 촬영부위 | 사진설명 |
| 저온2단 흡수식냉동기 | 진공 PUMP 분해 정비 작업 | 저온2단 흡수식냉동기 | 진공 PUMP 분해 정비 완료 |

사 진 대 지

○ 공사명 : 저온2단 흡수식 냉동기 세관 정비 공사

| | | | |
|--|---------------|--|---------------|
|  | |  | |
| 촬영부위 | 사진설명 | 촬영부위 | 사진설명 |
| 냉각수 펌프 | 스트레나 분해 수세 작업 | 냉각수 펌프 | 스트레나 분해 수세 작업 |
|  | |  | |
| 촬영부위 | 사진설명 | 촬영부위 | 사진설명 |
| 냉각수 펌프 | 스트레나 분해 수세 작업 | 냉각수 펌프 | 스트레나 패킹 부착 작업 |

사 진 대 지


○ 공사명 : 저온2단 흡수식 냉동기 세관 정비 공사



| 촬영부위 | 사진설명 |
|------|---------------|
| 냉각탑 | 스트레나 패킹 부착 작업 |



| 촬영부위 | 사진설명 |
|------|---------------|
| 냉각탑 | 스트레나 분해 수세 작업 |



| 촬영부위 | 사진설명 |
|------|----------|
| 냉각탑 | 수조 수세 작업 |




| 촬영부위 | 사진설명 |
|------|----------|
| 냉각탑 | 수조 수세 작업 |

사 진 대 지

○ 공사명 : 저온2단 흡수식 냉동기 세관 정비 공사



| 촬영부위 | 사진설명 |
|----------------|-------------|
| 저온2단 흡수식냉동기 | 볼트&너트 방청 작업 |



| 촬영부위 | 사진설명 |
|----------------|-------------|
| 저온2단 흡수식냉동기 | 용액 추가 보충 작업 |




| 촬영부위 | 사진설명 |
|----------------|-------------|
| 저온2단 흡수식냉동기 | 용액 추가 보충 작업 |



| 촬영부위 | 사진설명 |
|----------------|-------------|
| 저온2단 흡수식냉동기 | 용액 추가 보충 작업 |

사 진 대 지

○ 공사명 : 저온2단 흡수식 냉동기 세관 정비 공사



| 촬영부위 | 사진설명 |
|----------------|-------------|
| 저온2단 흡수식냉동기 | 외부 도장 마감 작업 |