

판형 열교환기 세척 및 패킹 교체 공사

더 마란츠 타워

109호 19,152.37m² 지하2층 / 지상 9층

2024.10

S&P 에스앤피주식회사

사 진 대 지

○ 공사명 : 판형 열교환기 세척 및 패킹 교체 공사



촬영부위	사진설명
판형 열교환기	난방용 판형 열교환기



촬영부위	사진설명
판형 열교환기	급탕용 판형 열교환기




촬영부위	사진설명
판형 열교환기	분해 작업 중



촬영부위	사진설명
판형 열교환기	분해 작업 중

사 진 대 지

○ 공사명 : 판형 열교환기 세척 및 패킹 교체 공사



촬영부위	사진설명
판형 열교환기	분해 작업 중



촬영부위	사진설명
판형 열교환기	분해 작업 중



촬영부위	사진설명
판형 열교환기	분해 작업 완료




촬영부위	사진설명
판형 열교환기	약품 세척 작업 중

사 진 대 지


○ 공사명 : 판형 열교환기 세척 및 패킹 교체 공사



촬영부위	사진설명
판형 열교환기	약품 세척 작업 중



촬영부위	사진설명
판형 열교환기	약품 세척 작업 중




촬영부위	사진설명
판형 열교환기	약품 세척 작업 중



촬영부위	사진설명
판형 열교환기	가스켓 교체 작업 중

사 진 대 지

○ 공사명 : 판형 열교환기 세척 및 패킹 교체 공사



촬영부위	사진설명
판형 열교환기	가스켓 교체 작업 중



촬영부위	사진설명
판형 열교환기	가스켓 교체 작업 중



촬영부위	사진설명
판형 열교환기	약품 세척 가스켓 교체 완료



촬영부위	사진설명
판형 열교환기	세척 가스켓 교체 후 조립 작업

사 진 대 지

○ 공사명 : 판형 열교환기 세척 및 패킹 교체 공사



촬영부위	사진설명
판형 열교환기	세척 작업 완료