

판형 열교환기 세척 및 패킹 교체 공사

더 제니스 빌딩

108호 20,884.18m² 지하 2층 / 지상 10층

2024.10

S&P 에스앤피주식회사

사 진 대 지

○ 공사명 : 판형 열교환기 세척 및 패킹 교체 공사



촬영부위

사진설명

판형
열교환기

난방용 판형 열교환기



촬영부위

사진설명

판형
열교환기

급탕용 판형 열교환기



촬영부위

사진설명

판형
열교환기

분해 작업 중



촬영부위


사진설명

판형
열교환기

분해 작업 중

사 진 대 지

○ 공사명 : 판형 열교환기 세척 및 패킹 교체 공사




촬영부위

사진설명

판형
열교환기

분해 작업 중



촬영부위

사진설명

판형
열교환기

분해 작업 중



촬영부위

사진설명

판형
열교환기

분해 작업 완료



촬영부위


사진설명

판형
열교환기

약품 세척 작업 중

사 진 대 지

○ 공사명 : 판형 열교환기 세척 및 패킹 교체 공사



촬영부위	사진설명
판형 열교환기	약품 세척 작업 중



촬영부위	사진설명
판형 열교환기	약품 세척 작업 중



촬영부위	사진설명
판형 열교환기	약품 세척 작업 중



촬영부위	사진설명
판형 열교환기	가스켓 교체 작업 중

사 진 대 지

○ 공사명 : 판형 열교환기 세척 및 패킹 교체 공사



촬영부위

사진설명

판형
열교환기

가스켓 교체 작업 중



촬영부위

사진설명

판형
열교환기

가스켓 교체 작업 중



촬영부위

사진설명

판형
열교환기

약품 세척 가스켓 교체 완료



촬영부위

사진설명

판형
열교환기

세척 가스켓 교체 후 조립 작업

사 진 대 지

○ 공사명 : 판형 열교환기 세척 및 패킹 교체 공사



촬영부위	사진설명
판형 열교환기	세척 작업 완료